


震災にともなう被害状況（消防設備）：神戸市内

（平成7年3月10日までに調査実施）


〔回答事業所〕

神戸市内でスプリンクラー設備を設置している防火対象物 544対象

対象物の面積（㎡）




被災した建物の使用予定




〔消防用設備等の損傷の状況〕

屋内消火栓設備
（設置451対象）



スプリンクラー設備
（設置544対象）




屋内消火栓設備が損傷していると回答した107対象の損傷か所の内訳は

- ①配管 …………… 61対象（損傷内容～破断）
- ②消火水槽 ……… 56対象（損傷内容～亀裂）
- ③消火栓ボックス… 46対象（損傷内容～変形）


スプリンクラー設備が損傷していると回答した222対象の損傷か所の内訳は

- ①配管 …………… 138対象（損傷内容～変形・破断）
- ②ヘッド ……… 122対象（損傷内容～変形・破断）
- ③消火水槽 ……… 75対象（損傷内容～亀裂）


特殊消火設備（泡・ハロン等）
（設置 3 4 9 対象）




自動火災報知設備
（設置 5 4 2 対象）



放送設備
（設置 4 7 8 対象）



自家発電設備
（設置 4 4 4 対象）



防火戸
（設置 5 2 4 対象）

