

## 23 山本家住宅



設計：不詳  
施工：不詳  
竣工：明治35年（1902）頃  
構造：主屋(茅葺) 軸組工法（伝統構法）  
その他 軸組工法（在来工法）  
所在地：北区淡河町北僧尾



北区淡河町の僧尾地区の中腹に位置する茅葺民家です。僧尾地区は淡河盆地の北に位置する丘陵地で、地形に沿ってあちこちに家屋が散在する見晴らしの良い集落景観が特徴です。

その立地から南西からの見上げや北東からの見下ろしなど、いろいろな角度から望められます。茅葺民家である主屋は明治35年頃に建てられたと推定され、その後主屋を取り囲むように蔵、離れ、納屋が配され、代表的な農家の構えを現在まで残しています。



僧尾地区の景観